


Diagramma delle tensioni. Diagramma di carico a rottura

Mensola con carico uniformemente distribuito incastrata-incastrata



CONDIZIONE	1	A:	10 cm	B:	100 cm	CARICO TOTALE	STAFFA
SNERVAMENTO		P:	7,0 Kg	FRECCIA:	3,10 mm	63,0 Kg	
ROTTURA		P:	17,0 Kg	FRECCIA:	7,40 mm	153,0 Kg	

DATI GENERALI:

MATERIALE	ACCIAIO INOX - 1.4301
σ SNERVAMENTO	190 N/mm ²
σ ROTTURA	700 N/mm ²
TENSIONE DI ROTTURA	700 N/mm ²
AREA SEZIONE RESISTENTE	150 mm ²
MOMENTI PRINCIPALI E DIREZIONI X-Y RISPETTO BARICENTRO	JX = 3125000 mm ⁴ IX = 112500000 mm ⁴

REALIZZAZIONE DEI CALCOLI STRUTTURALI
G.L.D. S.r.l. Soluzioni Tecnologiche per l'Edilizia
Via Olevano, 2 27100 Pavia (PV)
TEL: 0382935589

Arch. Luca Ghigna
Ordine Architetti e Pianificatori di Pavia e Provincia
n°972





Diagramma delle tensioni. Diagramma di carico a rottura

Mensola con carico uniformemente distribuito incastrata-incastrata



CONDIZIONE	1	A:	10 cm	B:	100 cm	CARICO TOTALE	STAFFA
SNERVAMENTO		P:	12,0 Kg	FRECCIA:	1,90 mm	108,0 Kg	
ROTTURA		P:	28,0 Kg	FRECCIA:	4,10 mm	252,0 Kg	

DATI GENERALI:

MATERIALE	ACCIAIO INOX - 1.4301
σ SNERVAMENTO	190 N/mm ²
σ ROTTURA	700 N/mm ²
TENSIONE DI ROTTURA	700 N/mm ²
AREA SEZIONE RESISTENTE	150 mm ²
MOMENTI PRINCIPALI E DIREZIONI X-Y RISPETTO BARICENTRO	JX = 3125000 mm ⁴ IX = 112500000 mm ⁴

REALIZZAZIONE DEI CALCOLI STRUTTURALI
G.L.D. S.r.l. Soluzioni Tecnologiche per l'Edilizia
Via Olevano, 2 27100 Pavia (PV)
TEL: 0382935589

Arch. Luca Ghigna
Ordine Architetti e Pianificatori di Pavia e Provincia
n°972